

江川区应急局联合市应急局购买专家服务 对辖区内新能源企业开展安全检查

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要批示，深刻汲取近年来多起省内外典型事故教训，压实新能源行业企业安全生产主体责任和部门监管责任，全面提升安全管理水平，根据《云南省应急管理厅办公室关于加强新能源（硅光伏、锂电池）行业领域有关企业安全管理工作的通知》（云应急办函〔2026〕14号）文件要求，江川区应急管理局深入贯彻文件精神，快速行动，把握重点，尽全力推动全区新能源行业领域安全管理工作扎实开展，确保全区工贸行业安全生产形势持续稳定向好。

2026年5月12日，江川区应急管理局联合玉溪市应急管理局，并聘请行业领域安全生产专家组成联合检查组，对云南坤天新能源有限公司、云南焯阳新能源材料有限责任公司两户新能源企业开展了安全生产专项检查。现将有关情况汇报如下：

一、检查基本情况

本次检查采取“监管+专家”模式，由市、区两级应急管理部门执法人员与聘请的工贸领域安全专家共同组成检查组。检查组通过查阅资料、现场勘查、人员访谈、系统数据调取等方式，对照省厅通知及附件《落实企业安全生产主体责任七项要求》《重点部位和关键环节安全风险管控六条措施》

等规范，重点围绕企业主体责任落实、重点风险管控、特殊作业管理、化工工艺及危化品安全、“三违”行为管控、智能化风险预警应用等方面进行了全面“体检”。



从检查总体情况看，两户企业均建立了基本的安全管理体系，对安全生产工作有一定认识，但对照省厅高标准要求，仍存在主体责任落实不到位、重点风险管控有漏洞、双重预防机制运行质量不高等突出问题，安全生产基础依然薄弱。云南坤天新能源有限公司共发现一般隐患问题 12 条，云南焜阳新能源材料有限责任公司共发现一般隐患问题 16 条。



三、已采取的处置措施

1.现场反馈与专家会诊。检查组当场向两户企业主要负责人、安全管理人员及关键岗位班组长通报了检查发现的问题。专家结合省厅通知要求和行业典型事故案例，对企业存在的风险点逐一进行分析解读，提出针对性的整改建议。并对企业进行了强化安全管理培训。



2.下达执法文书。依法对两户企业下达了《责令限期整改指令书》，要求企业针对检查发现的问题，制定整改方案，明确责任人、整改措施和完成时限，限期闭环整改并提交整改报告。

3.纳入重点监管。将两户企业列为市、区两级重点监管对象，要求企业加强安全风险“码上查”信息系统应用，对系统预警信息必须第一时间响应处置，并定期向区应急局报告整改进展。

四、下一步工作打算

1.跟踪督办，闭环销号。对本次检查发现问题建立隐患台账，实行“清单化管理、闭环式销号”，按期组织复查验收。

对整改不力或逾期未改的，将依法实施“一案双罚”，追究企业及相关责任人责任。



2.精准帮扶，提升能力。落实省厅“精准化帮扶”机制要求，继续依托专家服务，对两户企业开展“一对一”安全会诊和指导，帮助企业完善安全设施“三同时”、双重预防机制建设、特殊作业管理等薄弱环节。

3.全面覆盖，主动预防。结合年度执法检查计划，对辖区内所有硅光伏、锂电池企业完成至少一次全覆盖监督检查。充分运用“码上查”系统智能化预警功能，推动监管模式从“被动响应”向“主动预防”转变。

4.强化宣教，压实责任。督促企业严格落实“班前班后 3-5 分钟”安全教育培训制度，深入开展事故警示教育，完善事故隐患内部报告奖励机制，推动形成“人人参与、人人负责”的安全管理格局，确保全区新能源行业领域安全生产形势持续稳定。